




FERMETURE 06D-24G JUSQU'AU 4 NOVEMBRE 2016

La fin des travaux au seuil de la piste 06D-24G ont été retardés en raison des fortes pluies. La piste devrait être remise en opération à sa pleine longueur le 4 novembre.

Jusqu'à cette date, l'assignation des pistes demeure comme suit :


Vents sud-ouest :

- Décollages: pistes 24D et 28
- Atterrissages: piste 24D



Vents nord-est:

- Décollages: piste 06G
- Atterrissages: pistes 06G et 10



Le respect de l'échéancier dépend principalement des conditions météorologiques.

Pour recevoir l'infolettre d'ADM sur la gestion du climat sonore, veuillez écrire à: yulcliente@admtl.com

Pour plus d'information sur le climat sonore à Montréal-Trudeau, nous vous invitons à consulter la foire aux questions au: <http://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/climat-sonore/faq>.